

«ЗАТВЕРДЖУЮ»



Т.в.о. директора
Чугуєво-Бабчанського
лісового фахового коледжу

ВАЛЕРІЙ СОЛОДОВНИК
«7» квітня 2025 року.

**АКТ
технічного огляду**

с/мт Кочеток Будівлі навчального корпусу №2
«4» квітня 2025 року

Ми, комісія, в складі :

Голова комісії:

ВОЛЧЕНКОВ Максим Леонідович—
заступник директора коледжу з АГР;

Члени комісії:

КОНАРЄВ Олександр Олександрович—
інженер по ремонту, викладач ЗФПО;
СТАНІСЛАВСЬКИЙ Володимир Павлович—
інженер з О.П. та П.Б.;
БЛОХА Таміла Станіславівна—
головний бухгалтер

І. При технічному візуальному огляді будівлі навчального корпусу №2
були виявлені наступні дефекти та пошкодження конструктивних елементів:

1. Зруйновано навчальний корпус №2 з правого крила будівлі починаючи з даху і до підвалу.

Під руйнування потрапили: архівосховище ;

навчальна кімната №38 з підсобним приміщенням;

навчальна кімната №40;

лабораторія електротехніки та електро-
устаткування;

навчальна кімната №52 з підсобним приміщенням;

навчальна кімната №56;
навчальна кімната №64 з підсобним приміщенням;
навчальна кімната №65;
навчальна кімната № 66 з підсобним приміщенням;
кабінет «Захисту Вітчизни»;
тир ;
спортивно-оздоровчий комплекс- кімната
спортивних тренажерів;
межповерхові сходи з підвалу і до третього
поверху;
коридори підвалу, 1-го; 2-го; 3-го поверхів;
дах навчального корпусу №2;

руйнування цегляних основ на даху будівлі під вентиляційні дефлектори;
руйнування залізобетонних плит покриття парапету;
руйнування вимощення по периметру будівлі;
руйнування штукатурки цоколю будівлі;
руйнування дерев'яних конструкцій лазу та дверного блоку з допоміжного
приміщення виходу на дах;
руйнація трубопроводів та обладнання вузлу управління опаленням;
руйнація системи водовідведення та каналізації;
руйнація метало пластикових вікон та скла вікон учбового корпусу та
спортивної зали;
частково відсутній суцільний блискавозахист будівлі та спортивної зали;
порушене кріплення сходів виходу на покрівлю даха спортивної зали.

II. Керуючись вищевикладеним , комісія пропонує наступний план заходів
по усуненню пошкоджень:

- Провести технічну ревізію відокремленої системи теплопостачання
переходу та навчального корпусу №2 від навчального корпусу
№1;
- Провести технічну ревізію підключенної нової теплової лінії від
котельні селища до навчального корпусу №1;
- Продовжити роботи по відокремлюванню підвалу, 1-го, 2-го та 3-го
поверхів від вплива зовнішнього середовища у осінній, зимовий та
весняний періоди у пошкоджених вибухом навчальних кабінетах;
- Провести технічну ревізію пункту обліку споживання теплової
енергії ;
- Провести вибіркову роботу з очистки труб та батарей від кальційових
відкладень;

- Провести технічну ревізію монтажно-зварювальних робіт у місцях під'єднання навчального корпусу №1 до системи теплопостачання з котельні смт Кочеток;
- Після технічної ревізії монтажно-зварювальних робіт провести гідравлічні іспити системи теплопостачання.
- Провести роботи по усуненню протікання: на даху в навчальному корпусі №1, на даху актового залу, бані, столової, гуртожитку №1, гаражу.
- Все накопичене від вибуху сміття вивезти на сміттєзвалище.
- Дозасипати вирву від вибуху .
- Замінити та закрити пошкоджені вікна новою плівкою.
- Провести технічну ревізію та відновити частково блискавозахист та вихід на дах з допоміжного над дахового приміщення.

Висновки комісії: Візуально виявлені пошкодження потребують додаткового технічного обстеження сертифікованими фахівцями.

Навчальний корпус №2 потребує капітального ремонту.

Голова комісії:  (Максим ВОЛЧЕНКОВ)

Члени комісії:

	(Олександр КОНАРЄВ)
	(Володимир СТАНІСЛАВСЬКИЙ)
	(Таміла БЛОХА)