

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом директора

Чугуєво-Бабчанського

лісового фахового коледжу



Роман ХВОРОСТЯНИЙ

30.06.2022 № 51

ІНСТРУКЦІЯ № 43

З БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ

ПІД ЧАС РОБОТИ В ЛАБОРАТОРІЇ «РЕМОНТ МАШИН»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Робота в лабораторії при невиконанні правил техніки безпеки може привести до нещасних випадків, а саме:

1. При проведенні занять оберігатися від випадків перекидання машин, макетів, робочих органів.
2. Робота з машинами і макетами може привести до ударів, поранення рук, ніг тощо.
3. При вивченні технологій на стендах, останні можуть зриватись з кріплення і травмувати студентів.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

1. Ознайомитись з завданням лабораторної роботи.
2. Ретельно підготувати своє робоче місце. Прибрати все, що заважатиме в роботі. Робоче місце і проходи повинні бути вільними від приладів, апаратів, сумок та іншого майна.
3. Розкласти інструменти, макети, кінематичні схеми лабораторної роботи на робочі місця.
4. Попередити студентів про безпеку при роботі з макетами машин.
5. Не користуватися забрудненими деталями, очистити їх від пилу.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Не піднімати машин та їх агрегатів з робочих місць.
2. Не опиратися на машини та не зрушувати підставки під ними.
3. Не знімати стенди зі свого місця.
4. При проведенні збірних-розбірних операцій ключі підбирати точно за розміром, не підкладати пластинки, не подовжувати ключі трубами.
5. Домкрати повинні бути обладнані запобіжним пристроєм, який блокує самовільне опускання машини. Під домкрат обов'язково підкладається міцна дошка.
6. Розбирати або збирати агрегат чи машину, що знаходиться у підвішеному стані забороняється.

7. При монтажі або демонтажі спіральних пружин користуватися спеціальними зйомниками, які запобігають вильоту пружин або непередбаченому їх випрямленню.
8. При накачуванні повітря в камеру шин коліс не перевищувати тиск вище встановленого і використовувати запобіжну решітку.
9. Електроліт для акумуляторних батарей виготовляють в кислотностійкому посуді, у спеціально обладнаному приміщенні. Кислота наливається в дистильовану воду, не навпаки. Переносити акумуляторну батарею не руками, а спеціальним захватом, щоб запобігти розприскуванню електроліту.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

1. Навести порядок на робочому місці. Матеріали, інструмент, роздатковий матеріал здати керівнику робіт.
2. При забрудненні рук, вимити їх водою з милом.
3. Протерти агрегати машин та макети ганчір'ям.
4. Здати робоче місце керівнику робіт.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

1. При одержанні травми надати першу допомогу потерпілому і повідомити адміністрацію коледжу, при необхідності відправити потерпілого в найближчу лікувальну установу.
2. У всіх випадках виконувати вказівки керівника робіт по усуненню небезпечної ситуації

Інженер з охорони праці
Узгоджено:
Юрисконсульт

Олена ХУБЕЖОВА

Олена БОНДАРЕНКО