

**Інформація про засоби провадження освітньої діяльності
за спеціальністю Н4 Лісове господарство
ОПП Мисливське господарство**

Найменування навчальної дисципліни	Вид засобу провадження освітньої діяльності	Найменування обладнання, устаткування, їх кількість	Найменування лабораторії, спеціалізованого кабінету, її площа, кв. метрів (адреса приміщення, в якому розташовується лабораторія, спеціалізований кабінет)
1	2	3	4
Геодезія Лісозахист	Матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності	БФП Samsung SCX 3205 plack - 1 Бусолі - 6 Нівелірні рейки – 8 Теодоліти- 4 Нівеліри – 5 Планіметри – 2 Атлас комах шкідників 2-х томах – 2 Колекція дереворуйнівних грибів - 1	Кабінет Геодезії Кабінет Захисту і охорони лісу № 15 63,8 м ² Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43
Недеревні ресурси лісу Ботаніка ОДСГМГ	Матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності	Стенди з предмету «Мисливствознавство»- 14 Стенди з предмету «Ботаніка»- 38 Плакати з предмету «ОДСГМГ» - 12 Зразки інвентаря і продуктів бджільництва з «ОДСГМГ» - 1 Гербарії по систематиці медоносних рослин, лікарських, рослин, дикорослих плодкових, горіхових і ягідних рослин – 1 Пристрій газообмінний – 2 Муляж: «Цвіток картофеля» - 1 Зернівка пшениці – 1 Модель ДНК – 2 Колекція «Аналогічні органи» - 1 Мікроскопи – 15 Мікроскопи – 3 Мікропрепарати- 21 Пристрій всмоктування води – 4 Пристрій розвитку кореневої системи – 2 Стенд – книжка з предмету	Кабінет Мисливствознавства № 52 лабораторія Ботаніки 65,55 м ² Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43

		«Ботаніка» - 1	
Лісові культури і лісомеліорація	Матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності	Ножівка – 1 Аптечка – 1 Ваги з різновісом- 3 Набір хімічного посуду – 2 Теплиця «Флора» - 3 Ножі окуліровочні – 6 Лодочки фарфорові - 47 Совочки - 25 Розетки – 25 Шпателі - 25 Набір мінеральних добрив - 1 Чашки кристалазац.- 8 Пророщувателі - 5 Колекції насіння - 20 Колекція шишок - 1 Стенди - 4 Колекція способів щеплення - 1 Плакати - 50 Стенд – книжка - 2 Макети інвентаризації - 2 Стандарти- 15 Норми виробітку- 15 Відеофільми - 5 Фотографії - 120	Кабінет Лісових культур і меліорації № 24 64,9 м ² Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43
Лісівництво	Матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності	Пристрій «Сигнал» - 8 Синхронізатор - 1 Диопроектор - 1 Сокири - 3 Вилки мірні - 4 Стенди з предмету «Лісівництво» - 8 Гербарії - 20 Колекція пагонів деревних і чагарникових порід – 1 Колекція деревини головних деревних порід- 1	Кабінет Лісівництва № 33 66,4 м ² Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43
Основи екології Охорона природи Трофейна справа і таксидермія Ґрунтознавство	Матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності	Ваги технічні- 2 Колекція «Полезные ископаемые»- 4 Набір великих металічних сит- 1 Рулетка- 1 Штативи лабораторні -3 Ґрунтові моноліти - 10 Колекція: «Почва и ее состав» - 2 Колекція: «Минералы и горные породы» - 1 Пристрій Алямовського - 8 Циліндр мірний - 7 Шкала твердості - 10 Колби скляні - 5	Кабінет Екології і Ґрунтознавства № 56 65,8 м ² Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43

		Спиртовки - 3 Ступка - 7 Плакати з предмету - 1 «Грунтознавство» - 1 Стенд – книжка з предмету - 1 «Ветеринарія» - 1 Пробірки - 20	
Лісова таксація і лісовпорядкування Деревинознавство і лісове товарознавство	Матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності	Мірна стрічка - 4 Шаблони ШД1 - 3 Повнотоміри - 6 Пристрій ВУМ – 1 Мірні вилки- 6 Висотомір Зайченко - 1 Висотомір Макарова - 2 Приростний бурав - 1 Підставка для мірних вилок - 1 Бусолі- 6 Висотомір ВН- 4 Сокири- 2 Стенди з предмету «Лісова таксація і лісовпорядкування» - 14 Презентації тем з предмету «Лісова таксація і лісовпорядкування»-10 Макети штабелів - 3 Макети л/г стовпів- 1 Контролюючі стенди - 2 Стенди (планшети) з предмету «Деревинознавство і лісове товарознавство» - 34 Зразки деревини- 205 Зразки вад деревини - 185 Презентації тем з предмету «Деревинознавство і лісове товарознавство» - 17 Напівсейф - 1	Кабінет Лісової таксації; лісовпорядкування № 16 64,7 м ² Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43
Дендрологія	Матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності	Стенд – книжка з предмету «Дендрологія» - 1 Колекція шишок хвойних порід - 1 Стінка із секцій -1/18 Аптечка- 1	Кабінет дендрології 51, 1м ² Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43
Товарознавство продукції мисливських	Матеріальні, нематеріальні та інші	Друкарська машинка «Україна» - 1 Стенди з предмету «Товарознавство» - 8	Кабінет товарознавства продукції

<p>господарств Анатомія і фізіологія мисливських звірів і птахів Лісове та мисливське господарство</p>	<p>ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності</p>	<p>Панно -1 Шкурки гризунів - 19 Шкурки хижаків - 20 Шкурки зайцеподібних - 15 Скелети птаха- 2 Скелет ссавця -1 Таблиці - 20 Скелети земноводних - 2 Мікроскоп - 1 Лупи - 24 Фартухи гумові - 2 Халати х/б - 2 Сокири - 2 Ножівки - 2 Корито - 1 Ваги - 1 Компресорій - 1 Розвиток птаха - 2 Секатори - 2 Шкурка пижика - 1 Ящурні пороки - 2 Внутрішні органи ссавців - 1 Кінцівки вівці - 1 Археоптерикс - 1 Кролик фетровий - 2 Пристрій 3Д - 1 Ніж хрящовий - 1</p>	<p>мисливських господарств № 46 64,6 м² Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43</p>
<p>Біологія мисливських звірів і птахів Мисливство- знавство Мисливська кінологія</p>	<p>Матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності</p>	<p>Біноклі - 6 Карта «Географічні пояси і природні зони світу» - 1 Дозатор DVD BB42311 SI - 1 Відеомагнітофон «Panasonic WS 5230»- 1 Чучела звірів і птахів -147 Черепи звірів - 57 Роги звірів –20 Макети біотехнічних споруд -14 Пано«Тварини Червоної книги» -1 Відеофільми -20 Телевізор -1 Сейф металевий - 1 Капкани - 4 Карта «Природа ССРСР» - 1 Чучело «Фламінго» - 1 Чучело «Заєць толай» - 1 Чучело «Голова джейрана» - 1 Чучело «Фазан» - 1 Чучело «Голова лані» - 2 Чучело «Голова муфлона» -1 Чучело «Качка» - 2 Компресорій - 1 Роздатковий матеріал:</p>	<p>Кабінет Біології мислив. звірів і птахів № 50 66,14 м² Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43</p>

		<p>а) по скелету ссавців - 2 б) по скелету жаби - 2 Яшурні пороки -3 Скелет птаха - 2 Кінцівка вівці- 1 Розвиток - 2 Скелет кішки - 1 Археопгерікс – 1 Т-уп по анатомії - 2 Лупи 4-х-крайні - 24 Наглядний посібник по анатомії - 20 Ваги - 1 Лисиця південно-центральна - 3 Вовк південний - 3 Єнот - 2 Куниця горська -2 Куниця м'яка північна -2 Тхір чорний - 2 Борсук - 1 Нутрія кольорова - 2 Нутрія коричнева - 4 Білка центральна - 8 Домашня кішка хутряна - 1 Кролик хутряний - 10 Кролик хутряний сортовий - 3 ВВС «Охотники по неволе» - 4</p>	
Лісокористування Охорона природи Охорона і захист лісу	Матеріальні, нематеріальні та інші ресурси, що знаходяться у користуванні для провадження освітньої діяльності	<p>DVD програвач «Одеон» - 1 DVD диски із фрагментами технологій лісосічних робіт і лісозаготівельного обладнання -5 Гідроклин КГМ – 1М -1 Мірні стрічки -2 Мірна вилка - 2 Стенди «Фази технологічного процесу лісозаготівель і переробки деревини» - 50 Стенди з наочними зразками товарів широкого вжитку -2 Стенд з дереворізальним Інструментом - 1 Діючий макет нижнього лісного складу - 1 Макети дереворізальних верстатів - 1 Методичні вказівки для проведення практичних робіт з предметів «Лісокористування» і «Технологія галузі» - 100 Методичні вказівки для самостійної підготовки студентів - 15 Макет лісосіки з її елементами - 1</p>	<p>Кабінет лісокористування, основ технології л/г № 13 95,5 м²</p> <p>Харківська обл., Чугуївський р-н, селище Кочеток, вул. Чугуївська ,43</p>

		Таблиці для визначення об'єму круглих лісоматеріалів ДСТ 2708-75- 25 Таблиці для визначення об'єму Стовбурів ГСТ 13.232 – 97 - 25	
--	--	--	--

Т.в.о директора коледжу



Валерій СОЛОДОВНИК

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ «МЕГАБУД»**

Україна, 03134, місто Київ, вул. Булгакова, будинок 13
E-mail: megabud.bh@gmail.com тел. +38 (099)-244-95-79

Звіт про результати обстеження технічного стану будівлі «Чугуєво-Бабчанського лісового фахового коледжу» учбового корпусу №2 за адресою: Україна, 63513, Харківська обл., Чугуївський р-н, смт.Кочеток, вул. Чугуївська, 43.

(найменування, місцезнаходження об'єкта)

№ 006-12/22

Директор
ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ
ХОЛДІНГ «МЕГАБУД»



Осадчий Б.В.
(прізвище, ініціали)

Експерт
(сертифікат АЕ № 001000)



Єлфімов Д.С.
(прізвище, ініціали)

м. Харків 2022 р.

(місце та рік складання звіту)

СКЛАД ЗВІТУ

Номер тома	Найменування	Шифр
1	<i>Звіт про результати обстеження технічного стану будівлі «Чугуєво-Бабчанського лісового фахового коледжу» учбового корпусу №2 за адресою: Україна, 63513, Харківська обл., Чугуївський р-н, смт.Кочеток, вул. Чугуївська, 43.</i>	006-12/22

РОЗСИЛКА ЕКЗЕМПЛЯРІВ ЗВІТУ

№ за п.	Організація	Адреса	Кількість екземплярів
1	<i>Департамент житлово-комунального господарства Харківської міської ради (код ЄДРПОУ 43927048)</i>	<i>61003, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Сумська, 76</i>	1
2	<i>Чугуївська міська рада ,</i>	<i>Чугуївська міська рада</i>	1
3	<i>ТОВ «БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДІНГ «МЕГАБУД» (код ЄДРПОУ 44486608)</i>	<i>03134, Україна, місто Київ, вул. Булгакова, 13</i>	1

СКЛАД ВИКОНАВЦІВ

№ за п.	Прізвище	Посада	Підпис
1	<i>Єлфімов Д.С.</i>	<i>Експерт з технічного обстеження будівель і споруд кваліфікаційний сертифікат АЕ № 001000 від 19.12.12 р. виданий Міністерством регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Атестаційною архітектурно – будівельною комісією</i>	

Технічний звіт виконано у відповідності з вимогами:

- Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
- Закон України «Про архітектурну діяльність»,
- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення їх технічного стану»
- ДК 018-2000 Державний класифікатор будівель та споруд
- НПАОП 45.2-1.01-98 Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд
- НПАОП 45.2-4.02-98 Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації
- Рекомендації з обстеження і оцінки технічного стану житлових будинків перших масових серій. /Київ, Держбуд України, НДІБК, 2000/
- Правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій. Наказ Держжитлокомун-госпу України від 17.05.2005 № 76
- СОУЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 Правила визначення фізичного зносу житлових будинків
- Барашиков А.Я., Малишев О.М. Оцінювання технічного стану будівель та інженерних споруд, Київ "Основа", 2008
- Порядок виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд ([постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 473](#)) – визначено уповноважені органи та порядок їх дій щодо невідкладних робіт, в тому числі організації комісійних оглядів пошкоджених об'єктів, поділу пошкоджених об'єктів на групи за ступенем пошкоджень, механізм прийняття рішень щодо демонтажу аварійних об'єктів, які становлять небезпеку та не підлягають ремонту/реконструкції (на підставі рішення регіональної комісії ТЕП та НС);
- Зміни до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва ([постанова КМУ від 5 квітня 2022 р. № 423](#)) – поширено дію чинного Порядку на обстеження пошкоджених об'єктів, встановлено суб'єктів прийняття рішень щодо проведення обстеження та відповідні механізми виконання робіт, розширено коло виконавців робіт з обстеження (на період дії воєнного стану та протягом наступних 90 днів);
- Методика обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та терористичних актів (схвалено секцією Науково-технічної ради Мінрегіону, протокол від 23 квітня 2022 року № 1) – встановлено особливості обстеження пошкоджених об'єктів, в тому числі єдині підходи до оформлення звітної документації;
- Зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи ([постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 470](#)) – на період дії воєнного стану для об'єктів всіх класів наслідків спрощено вимоги до розроблення проектів будівництва з капітального ремонту об'єктів (у складі дефектного акта на підставі звіту за результатами обстеження), збільшено з 300 тис. грн. до 1 млн. грн. межу вартості проектів будівництва, для яких обов'язковим є проведення експертизи кошторисної частини;
- Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності об'єктів» (схвалено секцією Науково-технічної ради Мінрегіону, протокол від 23 квітня 2022 року № 2) – встановлюють єдині підходи щодо визначенні вартості робіт з обстеження пошкоджених об'єктів
- Порядок виконання робіт з демонтажу об'єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів ([постанова КМУ від 19 квітня 2022 р. № 474](#)) – визначено механізм виконання робіт з демонтажу пошкоджених об'єктів (часткового або повного) на підставі рішення уповноважених органів;
- Для об'єктів з незначними пошкодженнями механізм проведення комісійних оглядів встановлено [Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій](#), затвердженими наказом Держбуду України від 17 травня 2005 №76.

СКЛАД ТЕХНІЧНОГО ЗВІТУ

I. РОЗДІЛ

Коротка характеристика об'єкта дослідження

1. **Загальні відомості про об'єкт**
 - 1.1 Місцезнаходження об'єкта
(адреса, місто, район, область, координати згідно Google maps).....
 - 1.2 Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об'єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання).....
 - 1.3 Код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000.....
 - 1.4 Клас наслідків (відповідальності)*
 - 1.5 Дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу
 - 1.6 Наявність проектною документації, паспорту БТІ, матеріалів попередніх обстежень
 - 1.7 Рік зведення об'єкта
2. **Відомості про власника (управителя) об'єкта**
 - 2.1 Назва організації
 - 2.2 Дані фізичної (юридичної) особи
 - 2.3 Номер телефону
 - 2.4 Електронна пошта
3. **Основні технічні показники об'єкта**
4. **Характеристика основних будівельних конструкцій (короткий опис)**
 - 4.1 Конструктивна система.....
 - 4.2 Просторова жорсткість будівлі.....
 - 4.3 Фундаменти.....
 - 4.4 Вертикальні несучі елементи.....
 - 4.5 Ядра жорсткості, діафрагми, в'язі.....
 - 4.6 Підкранові конструкції.....
 - 4.7 Конструкції перекриттів
 - 4.8 Конструкції покриття.....
 - 4.9 Сходи.....
 - 4.10 Покрівля.....
 - 4.11 Перегородки.....
 - 4.12 Підлоги.....
 - 4.13 Вікна, двері.....
 - 4.14 Опорядження фасадів.....
 - 4.15 Внутрішнє опорядження.....
 - 4.16 Інші конструкції.....
5. **Характеристика внутрішніх інженерних систем (короткий опис)**
 - 5.1 Водопостачання холодне.....
 - 5.2 Водопостачання гаряче.....
 - 5.3 Водовідведення.....
 - 5.4 Опалення.....
 - 5.5 Електропостачання.....

Інв. № ориг.	Зам. інв. №
Підпис і дата	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	--------	------	--------	--------	------

006-12/22

Аркуш

- 5.6 Газопостачання.....
- 5.7 Вентиляція.....
- 5.8 Система протипожежного захисту та функціонально пов'язані інженерні мережі
- 5.9 Протипожежне водопостачання (зовнішнє та внутрішнє).....

II. РОЗДІЛ
Результати обстеження

- 6. Результати обстеження

III. РОЗДІЛ
Результати оцінки технічного стану окремих конструкцій
та інженерних мереж

- 7 Результати оцінки технічного стану окремих конструкцій та інженерних мереж.....
- 8 Технічний стан об'єкта в цілому

IV. РОЗДІЛ
Перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних (протиаварійних) робіт

- 9 Перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних (протиаварійних робіт), консервації, часткового демонтажу та/або обмежень.....

- 10 Висновок щодо можливості подальшої експлуатації; необхідності поточного (капітального) ремонту; проведення детального (інструментального) обстеження; необхідності демонтажу

- 11 Додаткові матеріали до технічного звіту.....

- 12 Фотофіксація об'єкта.....

- 13 Копія юр. документів та сертифікатів виконавця.....

Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №					006-12/22	Аркуш
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			

І РОЗДІЛ


Коротка характеристика об'єкта дослідження

Загальні відомості про об'єкт: «Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж» учбовий корпус №2.»

Місцезнаходження об'єкта (адреса, місто, район, область, координати згідно Google maps): 63513,

Харківська обл., Чугуївський р-н, смт.Кочеток, вул. Чугуївська, 43., 49.879391, 36.739095

● - місце розташування об'єкта



1.1 Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об'єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання): «Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж» учбовий корпус №2»

1.2 Код об'єкта згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000: 1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів

1.3 Клас наслідків (відповідальності): СС2 середні наслідки (орієнтовно)

1.4 Дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу: не відноситься до пам'яток архітектури та не перебуває в зоні історичного ареалу

1.5 Наявність проектної документації, паспорту БТІ, матеріалів попередніх обстежень: технічний паспорт КП «Чугуївське міжміське бюро технічної інвентаризації» інв. справа № 494 від 22.11.2017р.»

1.6 Рік зведення об'єкта: 1988 рік

2. Відомості про власника (управителя) об'єкта

2.1 Назва організації: Міністерство освіти і науки України

2.2 Дані фізичної (юридичної) особи: Код ЄДРПОУ 38621185

2.3 Номер телефону: +38 (05746) 93446 Хворостяний Роман Федорович

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22

Аркуш

2.4 Електронна пошта: -----

3. Основні технічні показники об'єкта аренди

літ. «А4» - згідно технічного паспорту

№ п/п	Найменування показника	Показник	Од. виміру
1	Довжина об'єкта (орієнтовно)	50,70	м
2	Ширина об'єкта (орієнтовно)	15,2	м
3	Площа забудови	799,3	м ²
4	Поверховість:	3+підвал	поверхів
	надземна частина	3	поверхів
	підземна частина	1	підвал
5	Будівельний об'єм усього:	10034	м ³
	надземна частина	7993	м ³
	підземна частина	2041	м ³
6	Умовна висота	10,5	м
7	Загальна площа усього:	3153,0	м ²
	надземна частина	2484,7	м ²
	підземна частина	668,3	м ²

4. Характеристика основних будівельних конструкцій (до руйнування)

- 4.1 Конструктивна система: стінова
- 4.2 Просторова жорсткість будівлі: ---
- 4.3 Фундаменти: бетонні блоки
- 4.4 Вертикальні несучі елементи: цегла
- 4.5 Ядра жорсткості, діафрагми, в'язі: ---
- 4.6 Підкранові конструкції: ---
- 4.7 Конструкції перекриттів: залізобетонні плити
- 4.8 Конструкції покриття: залізобетонні плити
- 4.9 Сходи: залізобетонні
- 4.10 Покрівля: рубероїдно мастична
- 4.11 Перегородки: цегляні
- 4.12 Підлоги: керамічна плитка, лінолеум, паркет
- 4.13 Вікна, двері: металопластикові, дерев'яні, металеві за індивідуальними розмірами.
- 4.14 Опорядження фасадів: неоздоблені
- 4.15 Внутрішнє опорядження: фарба, обої, декоративні поверхні
- 4.16 Інші конструкції: ---

5. Характеристика внутрішніх інженерних систем (до руйнування)

- 5.1 Водопостачання холодне: присутнє
- 5.2 Водопостачання гаряче: відсутнє
- 5.3 Водовідведення: присутнє
- 5.4 Опалення: присутнє
- 5.5 Електропостачання: присутнє

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22


Аркуш

- 5.6 Газопостачання: відсутнє
 5.7 Вентиляція: присутня
 5.8 Система протипожежного захисту та функціонально пов'язані інженерні мережі: присутня
 5.9 Протипожежне водопостачання (зовнішнє та внутрішнє): присутнє

II. РОЗДІЛ

Результати обстеження (пошкодження)

6. Результати обстеження основні пошкодження: огорожувальні конструкції фасаду

№	Тип та характеристика дефекту та пошкодження	Розташування дефекту або пошкодження	Фотографія (схема, ескіз) дефекту або пошкодження (№ фото)/його параметри (розміри, % пошкодження, площа та т.п.	Загальні рекомендації щодо відновлення експлуатаційної придатності
1	Фундаменти			
1.1	Частково зруйновано літ «А4»		 Фото №1,2,3 орієнтовна площа пошкоджень 25-30 м.п.	Потрібне додаткове інструментальне обстеження, провести демонтаж аварійних конструкцій
1.2	---	---	---	---
1.3	---	---	---	---
2	Вертикальні несучі елементи			
2.1	Частково зруйновано літ	см.п.2.1	Фото №1,2,3 орієнтовна площа пошкоджень	Провести демонтаж

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориє.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22

Аркуш

	«А4»		(300м.кв.) 20-25% будівлі	аварійних конструкцій Потрібне додаткове інструментальн е обстеження
2.2				
2.3				
3	Ядра жорсткості, діафрагми, в'язі			
3.1	----	---	---	---
3.2	---	---	---	---
3.3	---	---	---	---
4	Підкранові конструкції			
4.1	---	---	---	---
4.2	---	---	---	---
4.3	---	---	---	---
5	Конструкції перекриттів			
5.1	Частково зруйновано перекриття літ «А4»	см.п.2.1	Фото №1,2,3 орієнтовна площа пошкоджень 550 - 650м.кв.	Провести демонтаж аварійних конструкцій Потрібне додаткове інструментальн е обстеження
5.2	---	---	---	---
5.3	---	---	---	---
6	Конструкції покриття			
6.1	Частково зруйновано покриття літ «А4»	см.п.2.1	 <p>Фото №4,5 орієнтовна площа пошкоджень 180</p>	Провести демонтаж аварійних конструкцій Потрібне додаткове інструментальн е обстеження

Інв. № ориє.	Зам. інв. №
Підпис і дата	

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22

Аркуш

			- 230м.кв.	
6.2	---	---	---	---
6.3	---	---	---	---
7	Сходи			
7.1	Частково зруйновано літ «А4»	см.п.2.1	См. фото №1,2,3 орієнтовна кількість пошкоджень 6 маршів	Провести демонтаж аварійних конструкцій
7.2	---	---	---	---
7.3	---	---	---	---
8	Покрівля			
8.1	Частково зруйнована покрівля літ «А4»	см.п.2.1	Фото №4,5 орієнтовна площа пошкоджень 180 - 230м.кв.	Провести демонтаж аварійних конструкцій
8.2	Внаслідок влучання пошкоджена покрівля	В цілому по будівлі	орієнтовна площа пошкоджень 900м.кв.	Провести поточний ремонт
8.3	---	---	---	---
9	Перегородки			
9.1	Частково зруйновані перегородки літ «А4»	см.п.2.1	Фото №1,2,3 орієнтовна площа пошкоджень 200 м.кв.	Провести демонтаж аварійних конструкцій. На окремих ділянках стін тріщиноутворення
9.2	---	---	---	---
9.3	---	---	---	---
10	Підлоги			
10.1	Частково зруйновано підлоги літ «А4»	см.п.2.1	 <p>Фото №6 орієнтовна площа пошкоджень 550 - 650м.кв.</p>	Провести демонтаж аварійних конструкцій
10.2	---	---	---	---
10.3	---	---	---	---
11	Вікна, двері			

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. №ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	--------	------	--------	--------	------

006-12/22

Аркуш

11.1	Частково зруйновано літ «А4»	Фасадна частина	 <p data-bbox="885 1131 1241 1366">Фото №7,8,9 орієнтовна площа пошкоджень віконних отворів 300 - 350м.кв. дверних отворів 40-50м.кв.</p>	Провести демонтаж аварійних конструкцій та капітальний ремонт
11.2	---	---	---	---
11.3	---	---	---	---

12	Опорядження фасадів			
12.1	Частково зруйновано підлоги літ «А4»	см. п.2.1.	 <p data-bbox="885 1870 1241 2027">См. фото №1,2,3 та 10 орієнтовна площа пошкоджень 270-320м.кв.</p>	Провести демонтаж аварійних конструкцій та поточний ремонт

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. №ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22

Аркуш

12.2	---	---	---	---
12.3	---	---	---	---
13	Внутрішнє опорядження			
13.1	Частково зруйновано підлоги літ «А4»	см. п.2.1.		Провести демонтаж аварійних конструкцій та поточний ремонт
			См. фото №11,12 орієнтовна площа пошкоджень 1100-1300м.кв.	
13.2	---	---	---	---
13.3	---	---	---	---
14	Інші конструкції			
14.1	---	---	---	---
14.2	---	---	---	---
14.3	---	---	---	---
15	Водопосточання холодне			
15.1	пошкоджене		Система в цілому	Провести демонтаж аварійних конструкцій
15.2	---	---	---	---
15.3	---	---	---	---
16	Водопосточання гаряче			
16.1	---	---	---	---
16.2	---	---	---	---
16.3	---	---	---	---
17	Водовідведення			
17.1	пошкоджене		Система в цілому	Провести демонтаж аварійних конструкцій
17.2	---	---	---	---

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. №ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22

Аркуш

17.3	---	---	---	---
18	Опалення			
18.1	пошкожене		Система в цілому.	Провести демонтаж аварійних конструкцій
18.2	---	---	---	---
18.3	---	---	---	---
19	Електропосточання			
19.1	пошкожене		Система в цілому	Провести демонтаж аварійних конструкцій
19.2	---	---	---	---
19.3	---	---	---	---
20	Газопосточання			
20.1	---	---	---	---
20.2	---	---	---	---
20.3	---	---	---	---
21	Система протипожежного захисту та функціонально пов'язані інженерні мережі			
21.1	пошкожене		Система в цілому	Провести демонтаж аварійних конструкцій
21.2	---	---	---	---
21.3	---	---	---	---
22	Протипожежне водопостачання (зовнішнє та внутрішнє)			
22.1	пошкожене		Система в цілому	Провести демонтаж аварійних конструкцій
22.2	---	---	---	---
22.3	---	---	---	---

III. РОЗДІЛ

7. Результати оцінки технічного стану окремих конструкцій та інженерних систем, висновок щодо можливості подальшої експлуатації

№	Найменування конструкції, елементу, обладнання	Коротка характеристика конструкцій, елементів, обладнання	Оцінка технічного стану на дату обстеження	
			Категорія	Стан
Інженерні системи частини будівлі літ. «А4»				
1	Фундаменти	бетонні блоки	4	аварійний стан
2	Вертикальні несучі елементи	цегла	4	аварійний стан
3	Ядра жорсткості, діафрагми	----	---	---
4	Підкранові конструкції	----	---	---

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
-----	--------	------	--------	--------	------

006-12/22

Аркуш

5	Конструкції перекриттів	Залізобетонні плити	4	аварійний стан
6	Конструкції покриття	Залізобетонні плити	4	аварійний стан
7	Сходи	залізобетонні	4	аварійний стан
8	Покрівля	рубероїдномастична	3	не придатний до нормальної експлуатації
9	Перегородки	Цегляні	3	не придатний до нормальної експлуатації
10	Підлоги	керамічна плитка, лінолеум, паркет	4	аварійний стан
11	Вікна, двері	Скляні пакети, металеві	3	не придатний до нормальної експлуатації
12	Опорядження фасадів	Не оздоблений	4	аварійний стан
13	Внутрішнє опорядження	Фарбовані поверхні, обої	4	аварійний стан
14	Інші конструкції	---	---	---

Іженерні системи

15	Водопостачання холодне	Не функціонує	3	не придатний до нормальної експлуатації
16	Водопостачання гаряче	---	---	---
17	Водовідведення	Не функціонує	3	не придатний до нормальної експлуатації
18	Опалення	Не функціонує	3	не придатний до нормальної експлуатації
19	Електропостачання	Не функціонує	3	не придатний до нормальної експлуатації
20	Газопостачання	Не функціонує	3	не придатний до нормальної експлуатації
21	Вентиляція	Не функціонує	3	не придатний до нормальної експлуатації
22	Системи протипожежного захисту	---	---	---

8. Технічний стан об'єкта в цілому

№	Найменування об'єкту	Оцінка технічного стану на дату обстеження	
		Категорія	Стан

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ориє.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22

Аркуш

1	«Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж» учбовий корпус №2 літ. «А4»	4	аварійний стан
2			
3			

9. Перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних (протиаварійних робіт), консервації, часткового демонтажу та/або обмежень

№	Перелік невідкладних ремонтно-відновлювальних (протиаварійних робіт), консервації, часткового демонтажу та/або обмежень (за навантаженнями, за температурним режимом та ін.)	Рекомендований термін виконання
1	Провести демонтаж аварійних конструкцій частини будівлі літ. «А4»	жовтень - грудень 2022
2	Провести консерваційні роботи частини будівлі літ. «А4» Провести капітальний ремонт віконних, дверних отворів та покрівлі	жовтень - грудень 2022
3		

10. Висновок щодо можливості подальшої експлуатації; необхідності поточного (капітального) ремонту; проведення детального (інструментального) обстеження; необхідності демонтажу

№	Висновок щодо можливості подальшої експлуатації; необхідності поточного (капітального) ремонту; проведення детального (інструментального) обстеження; необхідності демонтажу	Рекомендований термін виконання
1	Подальша експлуатація можлива за умови проведення реконструкції будівлі вцілому	жовтень - грудень 2022
2		
3		

Рекомендований термін наступного обстеження (за необхідності)

1	Проведення детального інструментального обстеження частини будівлі літ. «А4»	жовтень - грудень 2022
2		
3		

Категорія та загальна характеристика пошкоджень об'єкта

№	Категорія пошкоджень об'єкта	Загальна характеристика категорії пошкоджень об'єкта	Загальні рекомендації щодо подальшої експлуатації	Рекомендований термін виконання
1	II	Наявні пошкодження несучих та огорожувальних конструкцій (категорій відповідальності конструкцій А та Б), ступінь та характер яких свідчить про необхідність виконання робіт щодо часткового демонтажу частин об'єкта або його	Рекомендовано виконання робіт з відновлення шляхом капітального ремонту, реконструкції об'єкта	Вересень 2022
2				
3				

Експерт _____ Елфімов Д.С.



006-12/22

Аркуш

Інв. №ориг. Підпис і дата Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

11.Додаткові матеріали до технічного звіту

12. Фотофіксація об'єкта

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. №ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22

Аркуш

Фото №7



Фото №8



Фото №9



Фото №10



Фото №11



Фото №12



Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. №ориг.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22

Аркуш

13. Копія документів та сертифікатів виконавця робіт



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 001000

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що **Єлфімов Даніїл Сергійович**

(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____ (рішенням **відповідної** _____ секції Комісії від **18.12.2012** № **13**, затвердженим президією Комісії **19.12.2012 № 13-Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **19.12** 20 **12** року за № **961**.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд.**

Дата видачі **19.12** 20 **12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

(підпис)

Барзилович Д.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



ДП «ІІК» -Зареє. Зам. 501. 2012

Інв. № ориг. Підпис і дата Зам. інв. №

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата

006-12/22

Аркуш